


泊発電所2号機 再生熱交換器室内における漏えいについて【続報2】

非破壊検査(PT,UT)を行った結果、漏えい箇所は1箇所であることが特定されました。
一方、類似の箇所(6箇所)について同様な検査を行った結果、異常は認められませんでした。
現在、補修方法について検討中です。

【再生熱交換器廻り超音波探傷検査箇所】



A-A矢視

