


# 推定原因について


添付資料1

1個の荷物(資機材)に必要な長さのワイヤーが延長されず、本来吊り上げたときの支点以外の箇所に荷重がかかり、吊荷のバランスが大きく崩れ、当該電線束が落下した。

## 正しい荷姿



## 地切り時の荷姿



## 落下時の荷姿

