

2015年6月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(B地区)

| 埋立量(t) |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| 燃えがら   | ばいじん | 汚泥   | 合計   |
| 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 地下水の水質検査 |          |             |    |     |    |    |     |    |    |    |      |
|----------|----------|-------------|----|-----|----|----|-----|----|----|----|------|
| 採取日      | 結果の得られた日 | 電気伝導率(mS/m) |    |     |    |    |     |    |    |    | 検査結果 |
|          |          | T1          | T2 | T3  | T4 | T5 | T6  | T7 | T8 | T9 |      |
| 6月19日    | 6月19日    | 34          | 70 | 270 | 15 | 60 | 120 | 10 | 17 | 24 | 異常なし |

| 放流水の水質検査 |          |                 |                     |                    |
|----------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 採取日      | 結果の得られた日 | pH<br>[5.8~8.6] | BOD(mg/l)<br>[60以下] | SS(mg/l)<br>[60以下] |
| 6月18日    | 6月23日    | 7.2             | 2.6                 | 5未満                |

| 擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検 |       |
|------------------|-------|
| 点検日              | 6月16日 |
| 点検結果             | 異常なし  |

| 浸出液処理設備の定期点検 |   |
|--------------|---|
| 点検日          | - |
| 点検結果         | - |

| 沈殿槽兼浸出水調整池の定期点検 |   |
|-----------------|---|
| 点検日             | - |
| 点検結果            | - |

| 導水管(凍結防止措置)の定期点検 |  |
|------------------|--|
| 導水管は凍結深度以下に埋設    |  |

2012年12月14日沈殿槽と浸出水調整池の兼用について届出実施。