

2020年6月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)

| 埋立量(t) |      |      |
|--------|------|------|
| 燃えがら   | ばいじん | 合計   |
| 0.00   | 0.00 | 0.00 |

| 地下水の水質検査 |          |             |     |      |
|----------|----------|-------------|-----|------|
| 採取日      | 結果の得られた日 | 電気伝導率(mS/m) |     | 検査結果 |
|          |          | S1          | S2  |      |
| 6月18日    | 6月18日    | 23          | 9.4 | 異常なし |

| 放流水の水質検査 |          |                 |                     |                    |
|----------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 採取日      | 結果の得られた日 | pH<br>[5.8~8.6] | BOD(mg/l)<br>[60以下] | SS(mg/l)<br>[60以下] |
| 6月11日    | 6月16日    | 7.5             | 5.8                 | 16                 |

| 擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検 |       |
|------------------|-------|
| 点検日              | 6月10日 |
| 点検結果             | 異常なし  |

| 浸出液処理設備の定期点検 |          |
|--------------|----------|
| 点検日          | 3月9日~31日 |
| 点検結果         | 異常なし     |

| 保有水調整池の定期点検 |
|-------------|
| 保有水調整池はなし   |

| 導水管(凍結防止措置)の定期点検 |
|------------------|
| 導水管は凍結深度以下に埋設    |