


苫東厚真発電所 4号機の概要図



※蒸気漏洩箇所については、現時点で特定できておりませんので、今後の点検により確認いたします。