


苫小牧発電所 1号機の概要図



重油漏洩状況

(ボイラー内部) (ボイラー外部)

バーナ断面図

(ボイラー) (バーナ)

ガスケット(重油漏洩発生箇所)
重油漏洩量: 約430ℓ

重油漏洩部写真	ガスケット欠損状況
<p>漏洩箇所</p>	<p>噴霧蒸気側 重油側</p>